




单位工程质量竣工验收记录

工程名称	上蔡县武津路(蔡都大道-兴城路)道路改造项目		结构类型	/	层数 / 建筑面积	/
施工单位	河南旭泉路桥工程有限公司		技术负责人	刘鼎	开工日期	2025年8月15日
项目负责人	付东风		项目技术负责人	刘鼎	完工日期	2025年10月15日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 6 分部, 经查符合设计及标准规定 6 分部			合格	
2	质量控制资料核查	共 12 项, 经核查符合规定 12 项			合格	
3	安全和使用功能核查及抽查结果	共核查 7 项, 符合规定 7 项, 共抽查 7 项, 符合规定 7 项, 经返工处理符合规定 0 项			合格	
4	观感质量验收	共抽查 5 项, 达到“好”和“一般”的 5 项, 经返修处理符合要求的 0 项			一般	
综合验收结论		该单位工程质量符合设计和施工质量验收规范规定。				
	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	勘察单位	
	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	(公章)	
参加验收单位	项目负责人: 张高英	总监理工程师: 李新	项目负责人: 付东风	项目负责人: 刘中	项目负责人:	
	2025年10月31日	2025年10月31日	2025年10月31日	2025年10月31日	年 月 日	

注: 单位工程验收时, 验收签字人员应由相应单位的法人代表书面授权。

河南省建设工程竣工验收监督记录

工程名称	上蔡县武津路(蔡都大道-兴业路)道路改造项目	建筑面积	/
建设单位	上蔡县住房和城乡建设局	结构层次	/
勘察单位	/	项目负责人	
设计单位		项目负责人	/
施工单位	河南旭泉路桥工程有限公司	项目经理	付东风
监理单位	河南民博工程管理有限公司	项目总监理工程师	苏宏社
工程质量控制资料监督抽查情况	对工程质量控制资料进行抽查,未发现有违反规范及设计要求的问题。		
工程验收行为监督情况	各责任主体出具的质量文件		
	各责任主体已出具合格的质量证明文件。		
	工程竣工验收的组织形式、程序、人员资格情况		
	验收组人员及竣工验收方案符合规范和有关规定。		
工程实体质量及观感质量抽查情况	工程执行标准情况		
	验收组按照 GB 50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关配套标准进行验收。		
	签署竣工验收意见及文件		
验收过程发现质量问题的处理结果	各方验收结论一致为合格,同意验收通过并在验收记录上签字。		
竣工验收监督人员:			
时间:	2025.10.31		
监督科长:			
备注	 (单位公章)		
备注	签认前请查阅本记录无误并阅读以下内容:依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》建设单位应当依法承担工程质量责任,并对所建设的工程在设计使用年限内的质量全面负责;施工、监理等单位按照法律规定和合同要求对建设的工程承担相应质量责任;工程监督单位对该工程的监督执法检查,不代替参建各方承担的相应质量责任。		